

## 漏水事故関係（漏水調査・復旧工事等）

## 第7期（2021年11月～2022年10月）工事実績

年	月	建物名	所在地	工事内容
2021年	11月	ベルメゾン	東京都目黒区	漏水調査
	11月	ベルメゾン	東京都目黒区	屋上防水調査
	11月	亀戸ダイヤモンドマンション	東京都江東区	店舗漏水調査
	11月	板橋スカイプラザマンション	東京都板橋区	漏水復旧工事
	11月	パイン・クレスト	東京都渋谷区	漏水調査
	11月	パイン・クレスト	東京都渋谷区	漏水復旧工事
	11月	三喜マンション	東京都渋谷区	漏水調査
	11月	三喜マンション	東京都渋谷区	漏水復旧工事
	11月	ベルメゾン	東京都目黒区	漏水調査
	11月	ベルメゾン	東京都目黒区	漏水原因補修工事
	11月	小石川Jフラッツ	東京都文京区	漏水調査
	11月	セントラルコーポラス	東京都新宿区	漏水調査
	11月	セントラルコーポラス	東京都新宿区	漏水復旧工事
	11月	サンノーブル小作壱番館	東京都羽村市	漏水調査
	11月	駒沢フラワーホーム	東京都目黒区	漏水調査
	11月	駒沢フラワーホーム	東京都目黒区	漏水復旧工事
	11月	飯田橋ハイツ	東京都新宿区	漏水調査
	11月	飯田橋ハイツ	東京都新宿区	漏水復旧工事
	11月	ロイヤルヴァンペール矢板	栃木県矢板市	PS内漏水調査
	11月	パールマンション白山	東京都文京区	漏水調査
	11月	パールマンション白山	東京都文京区	漏水復旧工事
	12月	パラシオン逗子	神奈川県逗子市	漏水調査
	12月	ライオンズマンション石川町第2	神奈川県横浜市	漏水調査
	12月	鶯谷ハイム	東京都台東区	漏水調査
	12月	マンション宮前フタバ	東京都荒川区	漏水調査
	12月	マンション宮前フタバ	東京都荒川区	漏水復旧工事
	12月	朝日クレスパリオ護国寺	東京都文京区	PS内他漏水調査
	12月	タカシマ両国マンション	東京都墨田区	漏水調査
	12月	ロイヤルコート飛鳥山	東京都北区	漏水調査
	12月	ロイヤルコート飛鳥山	東京都北区	漏水復旧工事
	12月	エルフォート篠崎	東京都江戸川区	漏水調査
	12月	白鳥式番館ダイヤモンドマンション	東京都葛飾区	漏水調査
	12月	NOMURA92	神奈川県川崎市	漏水調査
	12月	シャンポール瀬田	東京都世田谷区	漏水調査
	12月	マンション宮前フタバ	東京都荒川区	漏水調査
	12月	マンション宮前フタバ	東京都荒川区	漏水復旧工事
	12月	マンション宮前フタバ	東京都荒川区	漏水復旧工事
	12月	自由が丘第5マンション	東京都目黒区	漏水調査
	12月	シャンポール瀬田	東京都世田谷区	漏水調査
	12月	キャッスルマンション大山式番館	東京都板橋区	漏水調査
	12月	錦糸町グリーンプラザ	東京都墨田区	漏水調査
	12月	パレドール湘南平塚	神奈川県平塚市	漏水調査
12月	ファミリー深沢	東京都世田谷区	漏水調査	
12月	パレドール中野第2	東京都中野区	漏水調査	
12月	シャンポール門前仲町	東京都江東区	漏水調査	

## 漏水事故関係（漏水調査・復旧工事等）

## 第7期（2021年11月～2022年10月）工事実績

年	月	建物名	所在地	工事内容
2021年	12月	シャンポール門前仲町	東京都江東区	漏水復旧工事
	12月	鶴ヶ島ダイカンプラザCITY	埼玉県鶴ヶ島市	漏水調査
	12月	鶴ヶ島ダイカンプラザCITY	埼玉県鶴ヶ島市	漏水復旧工事
	12月	サンヒルズ	東京都江東区	漏水調査
	12月	日東マンションサンシャイン谷塚	埼玉県草加市	漏水調査
	12月	日東マンションサンシャイン谷塚	埼玉県草加市	漏水復旧工事
	12月	鶴ヶ島ダイカンプラザCITY	埼玉県鶴ヶ島市	漏水調査
	12月	TOP西荻No.2	東京都杉並区	漏水調査
	12月	TOP川口第2	埼玉県川口市	漏水調査
	12月	アーバンキャッスル多摩センター2ステージ	東京都八王子市	漏水調査
	12月	アーバンキャッスル多摩センター2ステージ	東京都八王子市	漏水復旧工事
	12月	藤和シティコープ平塚御殿	神奈川県平塚市	漏水調査
	12月	藤和シティコープ平塚御殿	神奈川県平塚市	漏水復旧工事
	12月	シャルマン赤坂	東京都港区	漏水調査
	12月	レジデンシャルエステート川越	埼玉県川越市	漏水調査
	12月	日神パレス西台第三	東京都板橋区	漏水調査
	12月	日神パレス西台第三	東京都板橋区	漏水復旧工事
	2022年	1月	藤和シティコープ平塚御殿	神奈川県平塚市
1月		藤和シティコープ平塚御殿	神奈川県平塚市	漏水復旧工事
1月		田園キャッスル巣鴨	東京都北区	漏水復旧工事
1月		田園キャッスル巣鴨	東京都北区	漏水復旧工事
1月		豊玉東豊エステート	東京都練馬区	漏水調査
1月		飯田橋ハイツ	東京都新宿区	漏水調査
1月		グランドハイツ越谷	埼玉県越谷市	漏水調査
1月		グランドハイツ越谷	埼玉県越谷市	漏水復旧工事
1月		駒沢フラワーホーム	東京都目黒区	漏水調査
1月		駒沢フラワーホーム	東京都目黒区	共用廊下天井補修工事
1月		大山マイコーポB棟	東京都板橋区	漏水調査
1月		大山マイコーポB棟	東京都板橋区	漏水被害復旧工事
1月		ロイヤルパレス高井戸	東京都杉並区	漏水調査
1月		ロイヤルパレス高井戸	東京都杉並区	漏水復旧工事
1月		FAD15ビル	東京都港区	漏水調査
1月		ニューヴィラ中野坂上	東京都中野区	漏水調査
1月		ニューヴィラ中野坂上	東京都中野区	漏水被害復旧工事
1月		ニューヴィラ中野坂上	東京都中野区	漏水復旧工事
1月		阿佐ヶ谷陵雲閣マンション	東京都杉並区	漏水調査
1月		阿佐ヶ谷陵雲閣マンション	東京都杉並区	漏水復旧工事
1月		阿佐ヶ谷陵雲閣マンション	東京都杉並区	漏水復旧工事
1月		阿佐ヶ谷陵雲閣マンション	東京都杉並区	漏水復旧工事
1月		エルフォート篠崎	東京都江戸川区	漏水調査
1月		TOP八柱No.2	千葉県松戸市	漏水調査
1月		パレドール乃木坂	東京都港区	漏水調査
1月		駒沢フラワーホーム	東京都目黒区	漏水調査
1月		駒沢フラワーホーム	東京都目黒区	漏水復旧工事
1月		パレドール稲田堤	神奈川県川崎市	漏水調査

## 漏水事故関係（漏水調査・復旧工事等）

## 第7期（2021年11月～2022年10月）工事実績

年	月	建物名	所在地	工事内容
2022年	1月	キャッスルマンション西東京	東京都西東京市	漏水調査
	1月	日興パレス千駄ヶ谷	東京都渋谷区	漏水調査
	1月	日興パレス千駄ヶ谷	東京都渋谷区	漏水復旧工事
	1月	カーサ田原町	東京都台東区	漏水調査
	1月	ハイホーム越谷	埼玉県越谷市	漏水調査
	1月	ハイホーム越谷	埼玉県越谷市	漏水復旧工事
	1月	エルプラド旗の台	東京都品川区	漏水調査
	1月	ウッディライフお花茶屋	東京都葛飾区	漏水調査
	1月	エンゼルハイム東大島第2	東京都江東区	漏水調査
	1月	ニューヴィラ中野坂上	東京都中野区	漏水調査
	1月	セブンスターマンション金町	東京都葛飾区	漏水調査
	1月	シャンポール門前仲町	東京都江東区	漏水調査
	1月	鶴ヶ島ダイカンプラザCITY	埼玉県鶴ヶ島市	漏水調査
	1月	鶴ヶ島ダイカンプラザCITY	埼玉県鶴ヶ島市	漏水復旧工事
	2月	エクセルシオール錦糸町	東京都墨田区	漏水調査
	2月	キャッスルマンション入間扇町屋	埼玉県入間市	漏水調査
	2月	ライオンズマンション宮崎台第8	神奈川県川崎市	漏水調査
	2月	立川金町マンション	東京都葛飾区	排水詰まり調査
	2月	駒込マンション	東京都北区	漏水調査
	2月	シャルマンコーポ本厚木	神奈川県厚木市	漏水調査
	2月	シャルマンコーポ本厚木	神奈川県厚木市	漏水復旧工事
	2月	ウッディライフお花茶屋	東京都葛飾区	漏水調査
	2月	ライオンズプラザ西台駅前	東京都板橋区	漏水調査
	2月	ライオンズプラザ西台駅前	東京都板橋区	漏水復旧工事
	2月	多摩川ビューハイツ	東京都大田区	漏水調査
	2月	セザール第2上北沢	東京都世田谷区	漏水調査
	2月	調布マンション	東京都調布市	漏水調査
	2月	調布マンション	東京都調布市	漏水復旧工事
	2月	ニュー高円寺コーポラス	東京都杉並区	漏水調査
	2月	中野中央ハイツ	東京都中野区	漏水調査
	2月	第22宮庭マンション	東京都新宿区	漏水調査
	2月	駒込マンション	東京都北区	漏水調査
	2月	小石川Jフラッツ	東京都文京区	漏水調査
	2月	小石川Jフラッツ	東京都文京区	漏水復旧工事
	2月	小石川Jフラッツ	東京都文京区	漏水復旧工事
	2月	小石川Jフラッツ	東京都文京区	漏水復旧工事
	2月	ロイヤルステージ王子神谷	東京都足立区	漏水調査
	2月	ロイヤルステージ王子神谷	東京都足立区	漏水復旧工事
	2月	有田ビル	東京都文京区	漏水調査
	2月	タカエイマンション	東京都江戸川区	キッチン調査
	2月	タカエイマンション	東京都江戸川区	漏水調査
	2月	日東マンションサンシャイン谷塚	埼玉県草加市	漏水調査
	2月	ニューヴィラ中野坂上	東京都中野区	漏水調査
	2月	メゾン旭	東京都豊島区	漏水調査
	2月	メゾン旭	東京都豊島区	漏水復旧工事

## 漏水事故関係（漏水調査・復旧工事等）

## 第7期（2021年11月～2022年10月）工事実績

年	月	建物名	所在地	工事内容
2022年	2月	ロード池袋	東京都豊島区	漏水調査
	2月	サンノーブル小作壱番館	東京都羽村市	漏水調査
	2月	サンノーブル小作壱番館	東京都羽村市	漏水復旧工事
	2月	住建第8ハイブレース	東京都墨田区	漏水調査
	2月	住建第8ハイブレース	東京都墨田区	漏水復旧工事
	2月	住建第8ハイブレース	東京都墨田区	漏水復旧工事
	2月	住建第8ハイブレース	東京都墨田区	漏水復旧工事
	2月	サニーハイツ上大岡	神奈川県横浜市	漏水調査
	2月	サニーハイツ上大岡	神奈川県横浜市	漏水復旧工事
	2月	サニーハイツ上大岡	神奈川県横浜市	漏水復旧工事
	2月	阿佐ヶ谷陵雲閣マンション	東京都杉並区	漏水調査
	2月	阿佐ヶ谷陵雲閣マンション	東京都杉並区	漏水復旧工事
	3月	ウッディライフお花茶屋	東京都葛飾区	漏水調査
	3月	TOP川口第2	埼玉県川口市	漏水調査
	3月	ライオンズマンション宮崎台第8	神奈川県川崎市	漏水調査
	3月	ライオンズマンション宮崎台第8	神奈川県川崎市	漏水復旧工事
	3月	パルセ菊川	東京都墨田区	漏水調査
	3月	パルセ菊川	東京都墨田区	漏水復旧工事
	3月	ロード池袋	東京都豊島区	漏水調査
	3月	調布マンション	東京都調布市	漏水調査
	3月	調布マンション	東京都調布市	漏水被害復旧工事
	3月	シャルマンコーポ本厚木	神奈川県厚木市	漏水調査
	3月	第22宮庭マンション	東京都新宿区	漏水調査
	3月	ロイヤルヴァンベール矢板	栃木県矢板市	漏水調査
	3月	キャッスルマンション河辺B号館	東京都青梅市	漏水調査
	3月	キャッスルマンション河辺B号館	東京都青梅市	漏水復旧工事
	3月	サニーハイツ上大岡	神奈川県横浜市	漏水調査
	3月	サニーハイツ上大岡	神奈川県横浜市	漏水復旧工事
	3月	阿佐ヶ谷陵雲閣マンション	東京都杉並区	漏水調査
	3月	阿佐ヶ谷陵雲閣マンション	東京都杉並区	漏水復旧工事
	3月	松見苑マンション	神奈川県横浜市	漏水調査
	3月	松見苑マンション	神奈川県横浜市	漏水復旧工事
	3月	中野中央ハイツ	東京都中野区	漏水調査
	3月	中野中央ハイツ	東京都中野区	漏水被害復旧工事
	3月	ライオンズマンション新大久保	東京都新宿区	漏水調査
	3月	ライオンズマンション新大久保	東京都新宿区	漏水復旧工事
	3月	セブンスターマンション東中野	東京都中野区	漏水調査
	3月	セブンスターマンション東中野	東京都中野区	漏水復旧工事
	3月	ダイホープラザ三ノ輪	東京都台東区	漏水調査
	3月	ダイホープラザ三ノ輪	東京都台東区	漏水復旧工事
	3月	白鳥弐番館ダイヤモンドマンション	東京都葛飾区	漏水調査
	3月	シャトー文京	東京都文京区	漏水調査
	3月	阿佐ヶ谷陵雲閣マンション	東京都杉並区	漏水調査
	3月	阿佐ヶ谷陵雲閣マンション	東京都杉並区	漏水復旧工事
4月	トダカ佃コーポ	東京都中央区	漏水調査	

## 漏水事故関係（漏水調査・復旧工事等）

## 第7期（2021年11月～2022年10月）工事実績

年	月	建物名	所在地	工事内容
2022年	4月	エルプラド旗の台	東京都品川区	漏水調査
	4月	エルプラド旗の台	東京都品川区	漏水復旧工事
	4月	パラスト池袋	東京都豊島区	漏水調査
	4月	ビューティーマンション東戸塚	神奈川県横浜市	漏水調査
	4月	ビューティーマンション東戸塚	神奈川県横浜市	漏水復旧工事
	4月	タカシマ両国マンション	東京都墨田区	漏水調査
	4月	トダカ佃コーポ	東京都中央区	漏水調査
	4月	ファミリー西葛西	東京都江戸川区	漏水調査
	4月	バロンハイツ二子玉川苑	神奈川県川崎市	漏水調査
	4月	バロンハイツ二子玉川苑	神奈川県川崎市	漏水復旧工事
	4月	目白ときわマンション	東京都豊島区	漏水調査
	4月	目白ときわマンション	東京都豊島区	配管補修工事
	4月	田園キャッスル府中	東京都府中市	漏水調査
	4月	田園キャッスル府中	東京都府中市	漏水復旧工事
	4月	ピュアシティ金沢文庫	神奈川県横浜市	漏水調査
	4月	住建第7ハイブレース	東京都大田区	漏水調査
	4月	住建第7ハイブレース	東京都大田区	漏水復旧工事
	4月	キャッスルマンション福生	東京都福生市	漏水調査
	4月	キャッスルマンション福生	東京都福生市	漏水復旧工事
	4月	セブンスターマンション金町	東京都葛飾区	漏水調査
	4月	セブンスターマンション金町	東京都葛飾区	漏水復旧工事
	4月	セブンスターマンション金町	東京都葛飾区	漏水復旧工事
	4月	キャッスルマンション入間扇町屋	埼玉県入間市	漏水調査
	4月	キャッスルマンション入間扇町屋	埼玉県入間市	漏水復旧工事
	4月	パイン・クレスト	東京都渋谷区	漏水調査
	4月	日東マンションサンシャイン谷塚	埼玉県草加市	漏水調査
	4月	山下公園ハイツ	神奈川県横浜市	漏水調査
	4月	ニュー高円寺コーポラス	東京都杉並区	漏水調査
	4月	ニュー高円寺コーポラス	東京都杉並区	漏水復旧工事
	4月	千駄木センチュリー2 1	東京都文京区	漏水調査
	4月	千駄木センチュリー2 1	東京都文京区	漏水復旧工事
	4月	ハイツ両国駅前	東京都墨田区	漏水調査
	4月	ハイライフ新中野	東京都中野区	PS内調査
	4月	ワコー阿佐ヶ谷マンション	東京都杉並区	ベランダ散水調査
	4月	コーポラス幡ヶ谷	東京都渋谷区	漏水調査
	4月	コーポラス幡ヶ谷	東京都渋谷区	漏水調査
	4月	コーポラス幡ヶ谷	東京都渋谷区	漏水復旧工事
	4月	リッチハイツ新小岩	東京都葛飾区	漏水調査
	4月	キャッスルマンション赤羽	東京都北区	漏水調査
	4月	キャッスルマンション赤羽	東京都北区	漏水復旧工事
	5月	大山マイコーポB棟	東京都板橋区	漏水調査
	5月	グラスコート板橋	東京都板橋区	漏水調査
5月	大山マイコーポB棟	東京都板橋区	漏水調査	
5月	キャッスルマンション湘南堀ノ内	神奈川県横須賀市	漏水調査	
5月	カーサ錦糸町	東京都墨田区	漏水調査	

## 漏水事故関係（漏水調査・復旧工事等）

## 第7期（2021年11月～2022年10月）工事実績

年	月	建物名	所在地	工事内容
2022年	5月	キャッスルマンション椎名町	東京都豊島区	漏水調査
	5月	ディアブラザ巣鴨第2	東京都豊島区	漏水調査
	5月	鶴ヶ島ダイカンプラザCITY	埼玉県鶴ヶ島市	漏水調査
	5月	鶴ヶ島ダイカンプラザCITY	埼玉県鶴ヶ島市	漏水復旧工事
	5月	吹上マンション	横浜市鶴見区	漏水調査
	5月	吹上マンション	横浜市鶴見区	漏水復旧工事
	5月	産業住宅北軽井沢アパート	神奈川県横浜市	漏水調査
	5月	産業住宅北軽井沢アパート	神奈川県横浜市	漏水復旧工事
	5月	アーバンキャッスル平井	東京都江戸川区	漏水調査
	5月	アーバンキャッスル平井	東京都江戸川区	漏水復旧工事
	5月	中野中央ハイツ	東京都中野区	漏水調査
	5月	中野中央ハイツ	東京都中野区	漏水復旧工事
	5月	ドウエリング青梅	東京都青梅市	漏水調査
	5月	ラ・セーナ南青山	東京都港区	漏水調査
	5月	ラ・セーナ南青山	東京都港区	漏水復旧工事
	5月	タカエイマンション	東京都江戸川区	漏水調査
	5月	タカエイマンション	東京都江戸川区	漏水復旧工事
	5月	TOP西荻No.2	東京都杉並区	漏水調査
	5月	TOP西荻No.2	東京都杉並区	漏水復旧工事
	5月	ベルハイム西荻窪	東京都杉並区	漏水調査
	5月	ニューヴィラ中野坂上	東京都中野区	漏水調査
	5月	シャルマンコーポ本厚木	神奈川県厚木市	漏水調査
	5月	シャルマンコーポ本厚木	神奈川県厚木市	漏水復旧工事
	5月	メゾン根岸	東京都台東区	漏水調査
	5月	グラスコート板橋	東京都板橋区	漏水調査
	5月	サンヒルズ	東京都江東区	点検調査
	5月	スプリングバレー福生	東京都福生市	漏水調査
	5月	シャンボール瀬田	東京都世田谷区	漏水調査
	5月	シャンボール瀬田	東京都世田谷区	PS内排水管補修工事
	5月	中野中央ハイツ	東京都中野区	漏水調査
	5月	TOP八柱No.2	千葉県松戸市	漏水調査
	5月	小石川Jフラッツ	東京都文京区	漏水調査
	5月	フラッツ鷺宮	東京都中野区	漏水調査
	5月	キャッスルマンション亀戸立花	東京都墨田区	漏水調査
	5月	キャッスルマンション亀戸立花	東京都墨田区	漏水復旧工事
	6月	パールマンション白山	東京都文京区	漏水調査
	6月	赤羽ハイコーポ	東京都北区	漏水調査
	6月	赤羽ハイコーポ	東京都北区	漏水復旧工事
	6月	赤羽ハイコーポ	東京都北区	漏水調査
	6月	赤羽ハイコーポ	東京都北区	漏水復旧工事
	6月	シャトー文京	東京都文京区	漏水調査
	6月	シャトー文京	東京都文京区	漏水復旧工事
6月	伊勢原グリーンマンション弐番館	神奈川県伊勢原市	漏水調査	
6月	中野中央ハイツ	東京都中野区	漏水調査	
6月	中野中央ハイツ	東京都中野区	漏水復旧工事	

## 漏水事故関係（漏水調査・復旧工事等）

## 第7期（2021年11月～2022年10月）工事実績

年	月	建物名	所在地	工事内容
2022年	6月	セブンスターマンション金町	東京都葛飾区	外壁漏水調査
	6月	駒込マンション	東京都北区	漏水調査
	6月	駒込マンション	東京都北区	漏水復旧工事
	6月	パレドール新宿(Ⅱ)	東京都新宿区	漏水調査
	6月	お花茶屋第二ローヤルコーポ	東京都葛飾区	漏水調査
	6月	グリーンパーク南綾瀬Ⅳビアン・リュ	東京都葛飾区	漏水調査
	6月	トダカ佃コーポ	東京都中央区	漏水調査
	6月	調布マンション	東京都調布市	漏水調査
	6月	調布マンション	東京都調布市	漏水復旧工事
	6月	中野中央ハイツ	東京都中野区	漏水調査
	6月	ハynes日暮里	東京都荒川区	漏水調査
	6月	ハynes日暮里	東京都荒川区	漏水復旧工事
	6月	御殿町ハイツ	埼玉県蕨市	漏水調査
	6月	パイン・クレスト	東京都渋谷区	漏水調査
	6月	東壺番館	千葉県松戸市	漏水調査
	6月	ハーモニーレジデンス東京アーバンスクエア	東京都板橋区	漏水調査
	6月	飯田橋ハイツ	東京都新宿区	漏水調査
	6月	めぐみハイマンション	東京都渋谷区	漏水調査
	6月	朝日クレスパリオ護国寺	東京都文京区	漏水調査
	6月	キャッスルマンションヨコハマ高島台	神奈川県横浜市	漏水調査
	6月	キャッスルマンションヨコハマ高島台	神奈川県横浜市	漏水復旧工事
	6月	サンヒルズ	東京都江東区	漏水調査
	6月	サンケイランドハイツ	東京都世田谷区	漏水調査
	6月	赤羽ハイコーポ	東京都北区	漏水調査
	6月	ニューヴィラ中野坂上	東京都中野区	漏水調査
	6月	ニューヴィラ中野坂上	東京都中野区	漏水復旧工事
	6月	ロイヤルプラザ市川	千葉県市川市	漏水調査
	6月	ロイヤルプラザ市川	千葉県市川市	漏水復旧工事
	6月	ロイヤルコート飛鳥山	東京都北区	漏水調査
	6月	ロイヤルコート飛鳥山	東京都北区	漏水復旧工事
	6月	ロイヤルコート飛鳥山	東京都北区	漏水復旧工事
	6月	NICハイム菊川	東京都墨田区	漏水調査
	6月	NICハイム菊川	東京都墨田区	漏水復旧工事
	6月	小石川Jフラッツ	東京都文京区	雨水管・排水管
	6月	ディアハート小竹向原	東京都板橋区	漏水調査
	6月	ディアハート小竹向原	東京都板橋区	漏水復旧工事
	6月	キャッスルマンション鶴ヶ峰A号館	神奈川県横浜市	漏水調査
	6月	ジュネス北綾瀬	東京都足立区	漏水調査
	7月	プレール池上弐番館	東京都大田区	漏水調査
	7月	コンフォート両国	東京都墨田区	漏水調査
	7月	みつわ台団地4号棟	千葉県千葉市	漏水調査
7月	グリーンパーク北千住2	東京都足立区	漏水調査	
7月	デュオスカーラ御茶の水	東京都千代田区	漏水調査	
7月	吹上マンション	横浜市鶴見区	漏水調査	
7月	吹上マンション	横浜市鶴見区	漏水復旧工事	

## 漏水事故関係（漏水調査・復旧工事等）

## 第7期（2021年11月～2022年10月）工事実績

年	月	建物名	所在地	工事内容
2022年	7月	FAD15ビル	東京都港区	漏水調査
	7月	コーポラス幡ヶ谷	東京都渋谷区	漏水調査
	7月	中野中央ハイツ	東京都中野区	漏水調査
	7月	日東マンションサンシャイン谷塚	埼玉県草加市	漏水調査
	7月	ダイアパレス調布	東京都調布市	漏水調査
	7月	ダイアパレス調布	東京都調布市	漏水復旧工事
	7月	藤和エクシール道玄坂	東京都渋谷区	漏水調査
	7月	リッチハイツ新小岩	東京都葛飾区	漏水調査
	7月	リッチハイツ新小岩	東京都葛飾区	漏水復旧工事
	7月	ライオンズマンション石川町第2	神奈川県横浜市	漏水調査
	7月	キャッスルマンション小田急相模原A号館	神奈川県相模原市	漏水調査
	7月	キャッスルマンション小金井A号館	東京都小金井市	漏水調査
	7月	キャッスルマンション小金井A号館	東京都小金井市	漏水復旧工事
	7月	キャッスルマンション小金井A号館	東京都小金井市	漏水復旧工事
	7月	市川セントラルハイツ	千葉県市川市	漏水調査
	7月	TOP西荻No.2	東京都杉並区	漏水調査
	7月	アーバンヒルズ河辺	東京都青梅市	漏水調査
	7月	弘明寺パークハイツ	神奈川県横浜市	漏水調査
	7月	弘明寺パークハイツ	神奈川県横浜市	漏水復旧工事
	7月	プレール本厚木	神奈川県厚木市	漏水調査
	7月	プレール鷺沼ヴェルエスタ	神奈川県川崎市	漏水調査
	7月	高輪タウンハウス	東京都港区	漏水調査
	7月	ダイアパレス元代々木	東京都渋谷区	漏水調査
	7月	ダイアパレス元代々木	東京都渋谷区	漏水復旧工事
	7月	キャッスルマンション橋本	神奈川県相模原市	漏水調査
	7月	キャッスルマンション橋本	神奈川県相模原市	漏水復旧工事
	7月	ハーモニーレジデンス東池袋ステーションフロント	東京都豊島区	漏水調査
	7月	マンション第二両国	東京都墨田区	漏水調査
	7月	パールマンション白山	東京都文京区	漏水調査
	7月	モンテベルデ本郷西片	東京都文京区	漏水調査
	8月	FAD15ビル	東京都港区	調査・つまり除去
	8月	アイプラザ戸塚	神奈川県横浜市	漏水調査
	8月	アイプラザ戸塚	神奈川県横浜市	漏水復旧工事
	8月	アイプラザ戸塚	神奈川県横浜市	追加工事
	8月	パールマンション白山	東京都文京区	漏水調査
	8月	パールマンション白山	東京都文京区	漏水復旧工事
	8月	高島平マンション	東京都板橋区	漏水調査
	8月	阿佐ヶ谷陵雲閣マンション	東京都杉並区	漏水調査
	8月	阿佐ヶ谷陵雲閣マンション	東京都杉並区	漏水復旧工事
	8月	阿佐ヶ谷陵雲閣マンション	東京都杉並区	漏水復旧工事
	8月	藤和エクシール道玄坂	東京都渋谷区	漏水調査
	8月	パラスト野方	東京都中野区	漏水調査
	8月	シャトー文京	東京都文京区	漏水調査
8月	シャトー文京	東京都文京区	漏水復旧工事	
8月	パレドール久喜	埼玉県久喜市	漏水調査	

## 漏水事故関係（漏水調査・復旧工事等）

## 第7期（2021年11月～2022年10月）工事実績

年	月	建物名	所在地	工事内容
2022年	8月	田園キャッスル巣鴨	東京都北区	漏水調査
	8月	田園キャッスル巣鴨	東京都北区	漏水復旧工事
	8月	グラスコート板橋	東京都板橋区	漏水調査
	8月	ハーモニーレジデンス東京イーストコア#004	東京都墨田区	漏水調査
	8月	駒沢フラワーホーム	東京都目黒区	漏水被害復旧工事
	8月	ダイアパレス調布	東京都調布市	漏水調査
	8月	ダイアパレス調布	東京都調布市	漏水復旧工事
	8月	タカエイマンション	東京都江戸川区	漏水調査
	8月	ディアプラザ巣鴨第2	東京都豊島区	PS内漏水調査
	8月	みつわ台団地6号棟	千葉県千葉市	漏水調査
	8月	シャトー文京	東京都文京区	漏水調査
	8月	シャトー文京	東京都文京区	漏水復旧工事
	8月	ニュー高円寺コーポラス	東京都杉並区	漏水調査
	8月	ニュー高円寺コーポラス	東京都杉並区	漏水復旧工事
	8月	コープ松原	埼玉県草加市	漏水調査
	8月	コープ松原	埼玉県草加市	漏水復旧工事
	8月	セブンスターマンション大師南	神奈川県川崎市	漏水調査
	8月	セブンスターマンション大師南	神奈川県川崎市	漏水復旧工事
	8月	TOP八柱No. 2	千葉県松戸市	漏水調査
	8月	飯田橋ハイツ	東京都新宿区	給水縦管漏水調査
	8月	アーバンキャッスル東向島	東京都墨田区	漏水調査
	8月	アーバンキャッスル東向島	東京都墨田区	漏水復旧工事
	8月	アーバンキャッスル東向島	東京都墨田区	漏水復旧工事
	8月	メゾン平河町	東京都千代田区	漏水調査
	8月	グリーンビレッジ大森	東京都大田区	漏水調査
	8月	グリーンビレッジ大森	東京都大田区	漏水復旧工事
	8月	ハーモニーレジデンス池袋#003	東京都豊島区	漏水調査
	8月	マンション道灌山	東京都荒川区	漏水調査
	8月	セブンスターマンション東中野	東京都中野区	漏水調査
	8月	セブンスターマンション東中野	東京都中野区	漏水復旧工事
	8月	グリーンプラザ亀有	東京都葛飾区	漏水調査
	8月	フェリズ長津田みなみ台2	神奈川県横浜市	漏水調査
	8月	牛込ハイム	東京都新宿区	漏水調査
	8月	ハイホーム越谷	埼玉県越谷市	漏水調査
	8月	ユースフル千歳烏山	東京都世田谷区	漏水調査
	9月	ダイアパレス調布	東京都調布市	漏水調査
	9月	ダイアパレス調布	東京都調布市	漏水復旧工事
	9月	サンノーブル小作壺番館	東京都羽村市	漏水調査
	9月	サンノーブル小作壺番館	東京都羽村市	漏水復旧工事
	9月	キャッスルマンション亀戸	東京都江東区	漏水調査
	9月	ライオンズマンション三鷹第6	東京都三鷹市	漏水調査
	9月	高輪タウンハウス	東京都港区	駐車場漏水調査
9月	牛込ハイム	東京都新宿区	漏水調査	
9月	牛込ハイム	東京都新宿区	漏水復旧工事	
9月	塔の山ハイツ	東京都中野区	漏水調査	

## 漏水事故関係（漏水調査・復旧工事等）

## 第7期（2021年11月～2022年10月）工事実績

年	月	建物名	所在地	工事内容
2022年	9月	塔の山ハイツ	東京都中野区	漏水復旧工事
	9月	塔の山ハイツ	東京都中野区	漏水復旧工事
	9月	塔の山ハイツ	東京都中野区	漏水調査
	9月	塔の山ハイツ	東京都中野区	漏水復旧工事
	9月	TOP川口第2	埼玉県川口市	漏水調査
	9月	ルミエール笹塚	東京都渋谷区	漏水調査
	9月	パールマンション白山	東京都文京区	漏水調査
	9月	本郷ニューハウジング	東京都文京区	漏水調査
	9月	本郷ニューハウジング	東京都文京区	共用通路復旧工事
	9月	トダカ佃コーポ	東京都中央区	漏水調査
	9月	トダカ佃コーポ	東京都中央区	漏水復旧工事
	9月	TOP八柱No.2	千葉県松戸市	電気調査
	9月	マンション第二両国	東京都墨田区	漏水調査
	9月	キャッスルマンション川越D号館	埼玉県川越市	漏水調査
	9月	藤和エクシール道玄坂	東京都渋谷区	漏水調査
	9月	藤和エクシール道玄坂	東京都渋谷区	漏水調査
	9月	マイキャッスル西ヶ原・飛鳥山公園	東京都北区	漏水調査
	9月	マイキャッスル西ヶ原・飛鳥山公園	東京都北区	漏水復旧工事
	9月	HOMES 20	神奈川県横浜市	漏水調査
	9月	塔の山ハイツ	東京都中野区	漏水調査
	9月	塔の山ハイツ	東京都中野区	漏水復旧工事
	9月	シャトー文京	東京都文京区	漏水調査
	9月	シャトー文京	東京都文京区	漏水復旧工事
	9月	コーズ天神ハイツ	東京都江東区	漏水調査
	9月	コーズ天神ハイツ	東京都江東区	漏水復旧工事
	9月	レジェンド吾妻橋	東京都墨田区	漏水調査
	9月	キャッスルマンション湘南堀ノ内	神奈川県横須賀市	漏水調査
	9月	伊勢原グリーンマンション弐番館	神奈川県伊勢原市	漏水調査
	10月	グラスコート板橋	東京都板橋区	漏水調査
	10月	ライオンズプラザ西台駅前	東京都板橋区	漏水調査
	10月	セザール第二青梅	東京都青梅市	漏水調査
	10月	セザール第二青梅	東京都青梅市	漏水復旧工事
	10月	グリーンプラザ亀有	東京都葛飾区	漏水調査
	10月	グリーンプラザ亀有	東京都葛飾区	漏水復旧工事
	10月	シャンポール瀬田	東京都世田谷区	漏水調査
	10月	シャンポール瀬田	東京都世田谷区	漏水復旧工事
	10月	エルプラド旗の台	東京都品川区	漏水調査
	10月	エルプラド旗の台	東京都品川区	漏水復旧工事
	10月	キャッスルマンション赤羽	東京都北区	漏水調査
	10月	スプリングパレー福生	東京都福生市	漏水調査
10月	ロイヤルコート飛鳥山	東京都北区	漏水調査	
10月	御殿町ハイツ	埼玉県蕨市	漏水調査	
10月	ロイヤルコート飛鳥山	東京都北区	漏水調査	
10月	ロイヤルコート飛鳥山	東京都北区	漏水復旧工事	
10月	ウッディライフお花茶屋	東京都葛飾区	漏水調査	

## 漏水事故関係（漏水調査・復旧工事等）

## 第7期（2021年11月～2022年10月）工事実績

年	月	建物名	所在地	工事内容
2022年	10月	セブンスターハイツ代々木2	東京都渋谷区	漏水調査
	10月	シャトレ市ヶ谷	東京都新宿区	漏水調査
	10月	シャトレ市ヶ谷	東京都新宿区	漏水復旧工事
	10月	中野中央ハイツ	東京都中野区	漏水調査
	10月	小豆沢ローズハイム	東京都板橋区	漏水調査
	10月	小豆沢ローズハイム	東京都板橋区	漏水復旧工事
	10月	第22宮庭マンション	東京都新宿区	漏水調査
	10月	塔の山ハイツ	東京都中野区	排水管調査
	10月	TOP中野第2	東京都中野区	漏水調査
	10月	ビューティーマンション東戸塚	神奈川県横浜市	漏水調査
	10月	ビューティーマンション東戸塚	神奈川県横浜市	漏水復旧工事